АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 1 отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г.о. Клин пр. Танеева, д.4 тел. 8 (49624) 2-24-55*
Директор *Кузнецова Анна Алексеевна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *110/31*
(обучающихся/сотрудников)
Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *нет*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *3 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *круглосуточно*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 3 прожектора на здании, в исправном состоянии*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.5м, протяженность 230 м, без повреждений, имеется 1 вход/выход и 1 ворота для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Инженерно – технические средства охраны: *при входе в здание имеется видеодомофон, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 1 - переносная) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 2-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Адрес, телефон *г. Клин, Заречный переулок,1а, тел.8 (49624) 2-69-23*
Заведующий отделением *Синева Татьяна Всеволодовна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *95/20*
(обучающихся/сотрудников)

Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *нет*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *2 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *круглосуточно*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 4 прожектора на фасаде здания, в исправном состоянии*

2. Организация охраны объекта.

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 350 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 2 ворот для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. Организация пропускного режима.

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 3-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, ул. Чайковского, д.63а, тел.8 (49624) 2-66-36*
Заведующий отделением *Фомина Наталья Вячеславовна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *90/21*
(обучающихся/сотрудников)
Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *имеется хозяйственная постройка*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *4 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *с 07.00 до 19.00*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *территория не нуждается в установке дополнительного освещения*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 313 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 1 ворота для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 4-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, улица Чайковского, д.63, тел.8 (49624) 7-62-74*
Заведующий отделением *Зимина Елена Владимировна*
максимальная посещаемость (вместимость чел.) *151/26*
(обучающихся/сотрудников)

Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *не имеются*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *5 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *круглосуточно*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 10 прожекторов на фасаде здания, в исправном состоянии*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 309 м, без повреждений, имеется 2 калитка и 1 ворот для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 13 внешних камер, из них 3 подключены к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 20 (двадцать) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *без замечаний*
Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 5-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, улица Мечникова,д.9а, тел.8 (49624) 2-44-24*
Заведующий отделением *Кочетова Рузалия Рафиковна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *99/18*
(обучающихся/сотрудников)
Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *нет*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *3 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *круглосуточно*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *на территории установлены 3 уличных фонаря*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 350 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 2 ворот для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии:
_____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 6-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, проезд Ломоносова, д. 7, тел.8 (49624) 7-62-73*
заведующая *Илларионова Ирина Валентиновна*
максимальная посещаемость (вместимость чел.) *90/21*
(обучающихся/сотрудников)

Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *имеется хозяйственная постройка*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *3 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *круглосуточно*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 4 прожектора на фасаде здания, в исправном состоянии*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 230 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 1ворота для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: Кузнецова А.А.
Члены комиссии: Андреева Ю.А.
Сташевская И.М.
Синева Т.В.
Фомина Н.В.
Зимина Е.В.
Кочетова Р.Р.
Илларионова И.В.
Лозина А.В.
Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 7-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, ул. Мира д.42а тел. 8(49624) 2-64-42*
Заведующий отделением *Лозина Анжелика Владимировна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *112/21*
(обучающихся/сотрудников)

Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *имеется хозяйственная постройка*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *5 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *с 07.00 до 19.00*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 4 прожектора на фасаде здания, в исправном состоянии*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 310 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 2 ворот для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

«21» Февраля 2022 г.

В соответствии с приказом от 17.02.2022 г. №021/О по Учреждению членами антитеррористической группы осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности 8-го отделения МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»

В ходе проверки установлено следующее:

1. **Общие сведения об объекте:**

Адрес, телефон *г. Клин, ул. Мира д.8 тел. 8(49624) 2-33-13*
Заведующий отделением *Федосеева Марина Сергеевна*
Максимальная посещаемость (вместимость чел.) *136/24*
(обучающихся/сотрудников)
Характеристика прилегающей местности *жилой сектор*
Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта *имеется хозяйственная постройка (2 шт.)*
Наличие аварийных (запасных) выходов, их состояние *3 запасных выхода, соответствуют предъявляемым требованиям*
Время работы отделения *с 07.00 до 19.00*
Место нахождения ключей *пост охраны*
Освещенность объекта и его территории в ночное время суток *имеется 4 прожектора на фасаде здания, в исправном состоянии*

2. **Организация охраны объекта.**

Ограждение по периметру: *ограждение металлическое, высота 1.8 м, протяженность 305 м, без повреждений, имеется 1 калитка и 1 ворота для выезда транспортных средств, открытых участков нет*
Наличие домофона при входе в здание: *имеется, в исправном состоянии*
Средства оповещения: *имеются, в исправном состоянии*
Кнопка экстренного вызова полиции: *имеются, в исправном состоянии (1 – стационарная, 2 - переносных) с выводом тревожного сигнала в подразделение ОВО филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по Московской области»*
Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: *имеется, в исправном состоянии*
Охраны объекта: *ООО ЧОП «КОМБАТ», договор на оказание охранных услуг №2021.187859 от 06.12.2021 г., 1 пост расположенный рядом с входной дверью*
Наличие видеонаблюдения: *имеется 3 внешних камеры, подключенных к системе «Безопасный регион»*

3. **Организация пропускного режима.**

Наличие положения по организации пропускного режима *имеется*
Наличие журналов учета посетителей *имеется*
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных предметов *проводятся*
Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием *проводятся*
Наличие и исправности средств пожаротушения *имеются 10 (десять) огнетушителей, технический осмотр проведен, эксплуатационные паспорта имеются, огнетушители находятся в доступных местах*
Выводы комиссии: *установить дополнительное освещение территории (по мере финансирования)*

Председатель комиссии: _____ Кузнецова А.А.
Члены комиссии: _____ Андреева Ю.А.
_____ Сташевская И.М.
_____ Синева Т.В.
_____ Фомина Н.В.
_____ Зимина Е.В.
_____ Кочетова Р.Р.
_____ Илларионова И.В.
_____ Лозина А.В.
_____ Федосеева М.С.